



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lo de Mejía	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lo de Mejía, sector I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1823-43	FECHA:	5 de septiembre 2024



Foto 1: Porton paneles inferiores podridos y rieles. Se fabricara puerta de paso.



Foto 2: Porton, guias, rodos y techo dañados.



Foto 3: Pintura exterior de paredes, modulo 2.



Foto 4: Pintura exterior de paredes, modulo 3.



Foto 5: Puertas necesitan mantenimiento.



Foto 6: Piso dañado, corredores modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OIC



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

