



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patanil, Caserío San Matías, Aldea Suacité
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6063-43	FECHA:	15 de abril de 2024.



Foto1: Frente y entrada de la EORM Patanil




Foto 2: Derivado a la oxidación y filtración de agua en aberturas del techo, es necesario el cambio de todas la láminas e instalar láminas troqueladas calibre 26, como también aplicar nueva pintura a la estructura.




Foto 3: Los niños no cuentan con sanitarios en buenas condiciones, tanto en cantidad, como buen espacio y con una estructura en malas condiciones la cuales se deben remozar.



Foto 4: El salón utilizado por la auxiliatura, necesita ser remodelada para convertirse en cocina. Se necesita de una mesa y una base para hacer fuego y cocinar los alimentos, el techo esta por colapsar.




Foto 5: Derivado a las malas condiciones del cuarto de cocina, se dejo de usar, debido a grietas grandes que se han sido ido expandiendo, provocado por la fosa que se encuentra debajo de la misma.




Foto 6: Todas la ventanas no cuentan con los vidrios en buenas condiciones, por la cual es necesario, desmontarlos, limpiarlos, agregarles silicón y comprar vidrios nuevos para las faltantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público