



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Siney
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6420-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Cableado del sistema eléctrico tanto como tomacorrientes como los alumbrados, están en malas condiciones que ha sufrido de cortocircuito.



Foto 2: Mantenimiento de puertas por oxidación y sustitución de 2 puertas.



Foto 3: Reparación de techo por desprendimiento a raíz de los fuertes vientos



Foto 4: Mantenimiento de ventanería pintura, y vidrios .



Foto 5: Cambio del tablero de circuitos por antigüedad y mal estado



Foto 6: El sistema de plomería esta tapada por lo que carecemos de agua y mantenimiento de depósitos de agua para que la misma pueda tener fluidez.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

