

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6424-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Inicio el fundidor con sus trabajadores a fundir toda la loza



Foto 2: todos trabajando con el concreto y fundición



Foto 3: Tallada de toda la loza



Foto 4: tallada de loza y columnas




Foto 5: tallada de corredores, al unir la loza con el muro se formo un pasillo que sera de mucha utilidad con los estudiantes



Foto 6: Este es el resultado final de la loza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Antonio P. J. Cubile*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6424-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Inicio el fundidor con sus trabajadores a fundir toda la losa



Foto 2: todos trabajando con el concreto y fundición



Foto 3: Tallada de toda la losa



Foto 4: tallada de losa y columnas



Foto 5: tallada de corredores, al unir la losa con el muro se formó un pasillo que será de mucha utilidad con los estudiantes



Foto 6: Este es el resultado final de la losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antoniopiditcubuz

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

