



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6429-43	FECHA:	15 de abril de 2024



Foto1: Frente y entrada de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío los Pirires J.V



Foto 2: Patio de la planta alta techado, pero con evidente deterioro de lámina oxidada.



Foto 3: Falta de estructura metálica para que sirva de un mejor soporte y seguridad, ya que al momento no cumple con el mínimo de distancia entre estructuras.



Foto 4: El contar con este espacio bajo sombra nos permite poder realizar todo tipo de actividades con alumnos y padres de familia, pero es de suma importancia mejorarlo por seguridad.



Foto 5: complementar el techado del patio ya que por la cantidad de alumnos el espacio es limitado para estar bajo la sombra.



Foto 6: Continuar con el techado en las gradas ya que cuando es invierno tanto alumnos, docentes y padres de familia se mojan al transitar por la única vía de acceso a la planta baja del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6429-43	FECHA:	15 de abril de 2024



Foto 7: Puerta de aula desnivelada y deteriorada necesita ser reemplazada.



Foto 8: Puerta de la cocina está muy deteriorada.



Foto 9: puertas oxidadas



Foto 10: puerta del local de la Dirección con evidente deterioro por el óxido.





Foto 11: Sanitarios de niños y niñas las cuales presentan deterioro en las puertas.



Foto 12: puertas del sanitario tanto de niños y niñas ya con óxido y evidente deterioro, las cuales serán reemplazadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6429-43	FECHA:	15 de abril de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

