



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LO DE MEJÍA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE MEJÍA SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-6479-43	FECHA:	21/04/2024



Foto 1: área de reparación de muro y eliminación de botellas



FOTO 2: área de reparación de banqueta



Foto 3: Sustrucción de lavamanos



Foto 4: Sustrucción de mingitorios



Foto 5: Levantado de pared e instalación de sanitario infantil



Foto 6: área instalación de piso antideslizante de gradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LO DE MEJÍA II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LO DE MEJÍA SECTOR II
ESTABLECIMIENTO:	01-10-6479-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 7: área de instalación de piso antideslizante de gradas



Foto 8: Sustitución de ventanas



Foto 9: Cambio de repello por humedad



Foto 10: Colocación de piso cerámico en 2 aulas



Foto 11: área de colocación de piso antideslizante en corredor