

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM EMILIO CASTELLANOS GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PATZANES I ALDEA CERRO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7337-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	



Foto1: Se muestra el hundimiento en uno de los salones, con un área aproximada de daño de 7 m2



Foto 2: Se presentan fisuras en el piso con aproximadamente 5 cm de hundimiento, con vibración al caminar.



Foto 3: Ampliación en vano de ventanas, unificación de 2 ventanas mas camblo de la misma por UPVC



Foto 4: Cambio de piso en pasillo y salones.



Foto 5: Debido a los años de antigüedad se deberá realizar el cambio del piso.



Foto 6: Colocación de azulejo en la pared pegada al área de estufa, para poder tener una mejor, limpieza del área.



Resar Rodolfo Lucas López Arquitecto



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO				
DEPARTAMENTO: (GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	
ESTABLECIMIENTO.	COPB ANEXO A EORM EMILIO CASTELLANOS GONZALEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PATZANES I ALDEA CERRO ALTO	
CÓDIGO DEL CESTABLECIMIENTO:	01-10-7337-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	3/04/2024	



Foto 7: Baños con techo en malas condiciones, presenta problemas de filtración.



Foto 8: Se colocará piso en el área de cocina.



Foto 9: Se realizará mesa de trabajo para la preparación de los alimentos.



Foto 10: Sustitución de 3 columnas de concreto, por columnas Metálicas de 4x4"



Foto 11: Fotografía en Establecimiento



Foto 12: Fotografía con director y OPF, al terminar la visita de campo.

ECONSEJO EDUCATIVO Firma y sello del President de la OPF

Contra Rodolfo Lucas López
Adquitecto