

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA DE LAS FLORES, ALDEA CRUZ BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8062-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Fronte y entrada de la Escuela Oficial Rural Mixta



Foto 2: Salones dañados ya que se encuentran frente del campo de futbol de la comunidad.



Foto 3: En muchas ocasiones se han tenido que suspender actividades ya que la lluvia se filtra en los salones de clases.



Foto 4: El clima (lluvia) es uno de los factores que mas ha afectado a los niños en sus actividades diarias.



Foto 5: Laminas galvanizadas que se sustituiran por laminas troqueladas zinc calibre 26 .



Foto 6: mantenimiento de estructura metalica (lijado y colocacion de pintura anticorrosiva)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

