

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Llanos de San Juan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Llanos de san Juan, aldea Sacsuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8498-42	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: en la imagen se observa la entrada de la Escuela Oficial Rural Mixta Llanos de San Juan. <https://www.waze.com/en/live-map/directions?latlng=14.768377854666904%2C-90.6218433380127>




Foto 2: sustitución de pila por una mas grande con 6 lavaderos ya que donde los niños podrán lavarse las manos sin esperar mucho tiempo.



Foto 3: la imagen muestra que las aulas no poseen ventilacion cruzada y en los tiempos de verano es mucho el calor. Por eso es un gran necesidad poder tener ventanas en las aulas.




Foto 4: Esta imagen muestra el deterioro de la puerta corrediza de los salones. Ya es un peligro para los alumnos porque en cualquier momento se puede caer.



Foto 5: en la fotografia se puede observar que se necesita arreglar los patios ya que no son inclusivas las entradas y en el tiempo de lluvia toda la tierra se vuelve lodo y es peligroso para los niños.



Foto 6: las en la fotografia se puede observar la necesidad de poder tener en buen estado las bajadas de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

