



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Candelaria, Aldea Montúfar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8525-43	FECHA:	03/06/2024



Foto 1: Frente y entrada de la EORM del Caserío Candelaria, Aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez.



Foto 2: Muro de contención deteriorado, modulo 1 el cual sirve para delimitar el pasillo que conduce al modulo 2 que se encuentra en la parte baja del terreno.



Foto 3: Muro de contención presenta rajaduras en varias partes. Por lo que se necesita su reparación.



Foto 4: Mejoramiento de muro de contención modulo 1 que se encuentra agrietado en varias partes.



Foto 5: Interior de un baño con un inodoro y un lavamanos. Etiqueta 'Modulo 2'



Foto 6: Interior de un baño con un inodoro y un lavamanos. Etiqueta '2 con'

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público