

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8743-42	FECHA:	17/04/2024



Foto 1: Instalaciones de EODP ANEXA A EORM, Caserio Cruz Verde




Foto 2: Cocina que necesita ser sustituir su techo, para proporcionar las condiciones que se requieren en la preparación de la alimentación escolar. en beneficio de la comunidad educativa.



Foto 3: El techado de la cocina es de lámina en mal estado no es el adecuado, uno de los factores que se evidencia es el espacio cerrado, es el único espacio disponible para la preparación de los alimentos.




Foto 4: La estufa de leña no tiene las medidas, ni las hornillas necesarias para aprovechar el espacio.



Foto 5: La cocina es el espacio donde se prepara la alimentación escolar de los estudiantes del nivel preprimario y del nivel primario de 4 metros por 3 metros.



Foto 6: El cambio de piso es fundamental en la cocina, para crear un espacio limpio, adecuado y factible para la limpieza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF Rural Mista

  
Firma y Sello Director Central Educativo Público

