



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, ALDEA SAN JOSE LO DE ORTEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8746-43	FECHA:	25/09/2024



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO POR PISO CERAMICO. EN SALON DE LASES



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERAMICO



COLOCAR ENERGIA ELECTRICA (ILUMINACIÓN) EN EL ESPACIO DEL AREA RECREATIVA, YA QUE ESTA MUY OBSCURO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.



SUSTITUCIÓN DE LAMINA EN COCINA.



BAJADA DE AGUA PLUVIAL CONECTAR CON OTRO TUBO PARA QUE QUEDE SUBTERRANEO Y EVITAR HUMEDAD EN EL AREA RECREATIVA



REPARACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE (PINTURA EN LA COCINA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público