



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, ALDEA SAN JOSE LO DE ORTEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8746-43	FECHA:	5/11/2024




MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE DE LA COCINA



CAMBIO DE VENTANA DE VIDRIO POR METAL




SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES EN SALÓN DE COMPUTACIÓN



SUSTITUCIÓN DE UNA LÁMINA EN COCINA.




PINTURA INTERIOR SALÓN DE COMPUTACÓN.



REPARACIÓN DE TOMACORRIENTES EN EL SALÓN DE COMPUTACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, ALDEA SAN JOSE LO D
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-8746-43	FECHA:	5/11/2024




MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA PORTANTE DE LA COCINA



CAMBIO DE VENTANA DE VIDRIO POR METAL



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES EN SALÓN DE COMPUTACIÓN



SUSTITUCIÓN DE UNA LÁMINA EN COCINA.



PINTURA INTERIOR SALÓN DE COMPUTACÓN.



REPARACIÓN DE TOMACORRIENTES EN EL SALÓN DE COMPUTACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público