

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EDDP Anexa a EORM COMITÉ PRO MEJORAMIENTO COLINAS 1-2-3, 1.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA COLINAS 1, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9045-42	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: Por la inclemencias del tiempo nuestra bodega que estaba elaborada con lamina y parales de madera colapsó.



Foto 2: Sustitución de muros en cocina.



Foto 3: Se modificará con materiales sólidos pero trasladándola a otro lugar.



Foto 4: Se utilizará esta área para reparar la cocina.



Foto 5: Esta área se utilizará para la nueva bodega, en el segundo nivel, área de almacenamiento con material prefabricado dentro del plantel educativo.



Foto 6: Esta área es la designada para la cocina entre aulas adyacente a gradas de paso peatonal, en construcción tradicional dentro del plantel educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

