



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SAC.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo -NUFED 229-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Lo de Mejía sector 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-9522-45	FECHA:	22 de abril de 2024



Foto1: -NUFED 229- Fase I, sustitución de lámina acanalada por techo curvo.



Foto 2: Area del patio que necesita sustitución de techo para proporcionar a los jóvenes, adolescentes padres y docentes un espacio adecuado y seguro para los actos cívicos, culturales y deportivos.



Foto 3: En muchas ocasiones se han tenido que suspender y reducir las actividades debido a las fuertes lluvias y aire ya las costaneras ya están muy deterioradas.



Foto 4: El clima (lluvia y rayos del sol extremo) es uno de los factores que más afecta a los jóvenes y adolescentes en sus actividades diarias.



Foto 5: Gracias a que se cuenta con una pared perimetral se facilitará la instalación del techado del patio



Foto 6: En muchas actividades se ha tenido que buscar soluciones (colocando costaneras adicionales para reforzar el deterioro de las que se encuentran pero deterioradas).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

