| Ministerio de Educación G v 0 1 to m 0 1 to SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO x | DURANTE | POSTERIOR |
|---|----------|---------|-----------|
| | | | |

DEPARTAMENTO: GUATEMALA SAN RAYMUNDO MUNICIPIO: NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL INEB ESTANCIA VIEJA ALDEA ESTANCIA VIEJA ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: FECHA: 11-01-0005-45 21-04-2024



Foto 1: Sustitución de chapas



Foto 2: Sustitución de piso de granito




Foto 3: Sustitución de piso de granito





Foto 6: Cuneta de concreto más rejilla de metal





DIRECCIÓN CÓDIGO 01-11-0005-45 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

())

MINISTERIO DE EDUCACION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN RAYMUNDO |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | I INER ESTANCIA VIETA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESTANCIA VIEJA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0005-45 | FECHA: | 21-04-2024 |



Foto 7: Pintura en muros interiores



Foto 8: Pintura en muros interiores



Foto 9 : Pintura en muros exteriores



Foto 10 :Sustitución accesorios inodoros (contrallave, tubo abasto)



Foto 11: Sustitución accesorios inodoros (contrallave, tubo abasto)



Foto 12: Mantenimiento de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

organización de Padres de Familio

Firma y sello del Presidente de la optiancia Vieja

DIRECCIÓN

CÓDIGO 01-11-0005-45 S

Firma y Sello Directo Centro Educativo Público

CSTACIA VIETA

PREVIO X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE POSTERIOR

| DEPARTAMENTO: | GUATEMALA | MUNICIPIO: | SAN RAYMUNDO | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB ESTANCIA VIEJA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESTANCIA VIEJA | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0005-45 | FECHA: | 21-04-2024 | |



Foto 13: Reparción red de drenaje




Foto 14: Red de agua potable en tinacos



Foto 15: Sustitución de tuberia linea



Foto 16: Losa de Patio



Foto 17: Losa de patio



Foto 18: Repación en el sistema eléctrico



DIRECCIÓN CÓDIGO 01-11-0005-45 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

PREVIO X DURANTE **POSTERIOR** SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **GUATEMALA** DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: SAN RAYMUNDO NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL INEB ESTANCIA VIEJA ALDEA ESTANCIA VIEJA ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 11-01-0005-45 FECHA: 21-04-2024 ESTABLECIMIENTO: Foto 19: REPARACIÓN DE COCINA Foto 20: Sustitución de pila por pila de cemento de dos lavaderos Foto 21: Reparación de muros de contención Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. DIRECCION CÓDIGO 01-11-0005-45 Firma y sello del Presidente de la Opestancia Vieja Firma y Sello Director Centro Educativo Público