

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE FINAL 7-80 ZONA 2, SAN RAYMUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0007-46	FECHA:	21/04/2024




Foto 1: Se necesita cambiar el piso del salón de clases




Foto 2: Otro salón de clases donde se necesita cambiar piso



Foto 3: Salón de clases donde se necesita colocar cielo falso, porque el calor es insoportable y los estudiantes no lo soportan.



Foto 4: Se necesita colocar balcones para tener una mayor seguridad porque los vidrios son muy frágiles.



Foto 5: Salon donde se necesita colocar balcon para mayor seguridad y ventilacion ya que el calor es insportable cuando los alumnos reciben clases.



Foto 6: Salon donde se necesita colocar balcon para mayor seguridad y ventilacion ya que el calor es insportable cuando los alumnos reciben clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>ma. Guadalupe de la Cruz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

