

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0009-45	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: Frente INEB de Telesecundaria, necesita remover y repellar nuevamente, debido a que ya se está levantando el repello que tiene. Después del repello se necesita pintar.



Foto 2: pintura de las aulas ya se encuentra deterioradas, por lo que necesita nueva pintura.




Foto 3: Sanitarios del Instituto, necesitan pintura en interior y exterior ya que solo tienen repello.



Foto 4: La cocina carece de piso. Por lo que necesita mejorar el suelo para que los alimentos sean preparados higiénicamente.



Foto 5: se requiere el cambio de mesa de concreto ya que se encuentra en mal estado, y no está apto para el lavado de trastos y verduras.




Foto 6: Se necesita una nueva ornilla para la preparación de los alimentos, ya que no se cuenta con ornilla adecuada. También se necesita el repello de paredes de la cocina y aplicación de pintura en las

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

