

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Sequenes de la Aldea Pamocá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0028-42	FECHA:	05 de septiembre de 2024



Foto 1: Ingreso a la EODP ANEXA A EORM, Caserío Los Sequenes



Foto 2: Lado interno dañado salón 1 de losa a remosar



Foto 3: Lado interno dañado salón 2 y bodega de la losa a Remosar



Foto 4: Reparación e impermeabilización de pañuelos de losa existente



Foto 5: Sustitución de balcones de metal, parte de frente



Foto 6: Sustitución de balcones de metal, parte de atrás

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda xil

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Directo Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Sequenes Aldea Pamocá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0028-42	FECHA:	18 de septiembre de 2024



Foto 1: Remoción de ventanas de aluminio



Foto 2: Necesidad de colocación de Techo de dos aguas a portón principal



Foto 3: Mantenimiento y sustitución de bisagras del Portón



Foto 4: Cambio de chapa en puerta de metal



Foto 5: Reparación de tubería de agua potable para sanitario



Foto 6: Colocación de portafocos doble y colocación de cable eléctrico hacia portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Xil

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

