

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN RAYMUNDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle final 7-80, zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-2679-45	FECHA:	20/03/2024



Foto1: Salón donde se construirá la cocina, rectángulos rojos indican donde se colocarán ventanas.



Foto 2: Area donde se necesita la torre para colocar el depósito de agua.



Foto 3: Lavamanos que serán removidos y se construirá lavamanos con diseño distinto y nuevas llaves.



Foto 4: Sanitarios que deben ser restaurados. Accesorios faltantes.




Foto 5: Salones donde se sustituirán las láminas existentes.




Foto 6: Pizarrones que deben ser cambiados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---