

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LABOR VIEJA ALDEA CIENAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6072-43	FECHA:	18/04/2024



Foto1: Frente de los salones



Foto 2: Techo con las laminas deterioradas



Foto 3: En muchas ocasiones se han tenido que sacar a los niños al patio por el intenso calor



Foto 4: El clima (lluvia y rayos del sol extremo) es uno de los factores que mas ha afectado a los niños en sus actividades diarias.



Foto 5: Falta de canaleta.




Foto 6: levantado de la pared para que no haga mucho calor dentro del salon de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	