

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOLONCOT, EL CARRIZAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6555-43	FECHA:	16/04/2024



Foto 1: mantenimiento porton de entrada.



Foto 2: Area de la cancha y patio que necesita cambio de losa para proporcionar a los niños, padres y docentes un espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.



Foto 3: En muchas ocasiones se han tenido que suspender actividades ya que es el único espacio que se tiene para realizar las actividades educativas.



Foto 4: El clima (lluvia) es uno de los factores que más ha afectado a los niños en sus actividades diarias.



Foto 5: es necesario pintar el patio y colocar porterías para practica de deportes, actividades de recreación,



Foto 6: Es necesario reparar tendido eléctrico ya que los cables están sueltos, colocar accesorios en la cocina para aparatos eléctricos y otros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público