



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TAMARINDO ALDEA ZARZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6635-43	FECHA:	3/6/2024



Foto1: INGRESO A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Foto 2: MÓDULO No. 1 AULAS, LOSA DE CONCRETO ACTUAL RAJADA Y DESNIVELADA, NECESITA NIVELACIÓN



Foto 3: MÓDULO No.2 AULAS, PASILLO LOSA DE CONCRETO ACTUAL RAJADA Y DESNIVELADA, NECESITA NIVELACIÓN, LOS NIÑOS SE TROPIEZAN, RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO LA COLOCACIÓN DE BARANDAL



Foto 4: MÓDULO No. 3 INGRESO Y PATIO, BARANDAL LOS NIÑOS JUEGAN EN ESTA ÁREA Y CORREN EL RIESGO DE CAER POR LO QUE SE NECESITA UN BARANDAL PARA LA PROTECCIÓN



Foto 5: MÓDULO No. 3 INGRESO Y PATIO, PORTÓN, DEBIDO A LA FALTA DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA ES NECESARIO EL CAMBIO DE PORTÓN



Foto 6: MÓDULO NO. 3 INGRESO Y PATIO, EN EL PATIO SE ENCUENTRA UN ÁREA DE CORTE DE MURO DE TIERRA, EN EPOCA LLUVIOSA TIENDE A DESLAVES EN EL ÁREA DEL PATIO POR LO QUE SE NECESITA UN TERRAPLEN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Ajnix

Firma y sello del Presidente de la OPE



Milvia Edit Sabán G

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

