

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS JOYAS ALDEA CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-6650-43	FECHA:	08/04/2024



Foto 1: MÓDULO No. 1 PATIO SE NECESITA EL LEVANTADO DE MURO PARA LA CAIDA DE AGUA PLUVIAL DEL TECHO



Foto 2: MÓDULO No. 1 SE NECESITA EL DESMONTAJE, PINTURA Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE



Foto 3: MÓDULO No. 1 SE NECESITA EL CAMBIO DE LÁMINA, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA



Foto 4: MÓDULO No. 1 SE NECESITA EL MANTENIMIENTO DEL PORTON DE INGRESO A LA ESCUELA YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES



Foto 5: MÓDULO No. 2 AULAS 2DO. NIVEL SE NECESITA EL REPELLO Y CERNIDO DEL PASILLO



Foto 6: MÓDULO No. 2 AULAS 2DO. NIVEL SE NECESITA EL CAMBIO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Boch

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

