

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1 ALDEA VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7721-43	FECHA:	17/04/2024



Foto 1: Lado izquierdo de la entrada de la escuela




Foto 2: Area del muro que necesita ser repellada para tener una mejor vista a los niños, padres y docentes también un espacio adecuado para los actos cívicos, culturales y deportivos.



Foto 3: En muchas ocasiones se han tenido que cancelar solicitudes para elaborar un mejor mural ya que la construcción no es la adecuada para realizarla.



Foto 4: El clima (lluvia) es uno de los factores que mas ha afectado a los niños en sus actividades diarias porque se filtra el agua en la pared.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
