

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CUMBRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7730-43	FECHA:	17 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: LOSA PATIO EN MAL ESTADO



Foto 2: LOSA DE PATIO DE CEMENTO CON DESNIVEL



Foto 3: PATIO AGUJERADO



Foto 4: REPARACION DE PUERTA





Foto 5: DAÑOS OCASIONADOS POR LA LÁMINA EN MAL ESTADO



Foto 6: CUBIERTA DE LAMINA DE COCINA EN MAL ESTADO, ENTRA EL AGUA Y MOJA LA PARED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

