

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TEJERA, ALDEA CHIQUÍN CHUARRANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0014-43	FECHA:	14/06/2024




Foto1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:



Foto 5: VENTANAS EN MAL ESTADO, LAS CUALES SE SUSTIURAN EN SU TOTALIDAD.



Foto 6: SUMINISTRO E INTALACION DE PORTON + RESANE DE PUERTAS EXISTENTE EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPF

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA TEJERA, ALDEA CHIQUÍN CHUARRANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0014-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

