Militaterio de Educación
G una 1 de mail a conscion
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Guatemala MUNICIPIO: Fraijanes

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficia Rural Mixta No.806

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: D1-13-1869-43

FECHA: 1/04/2024



Foto 1: Sanitario a cambiar de baño de niñas



Foto 2: Cambio de grifos de los baños, 4 en total.



Foto 3: Mantenimiento a puertas de baños de niños y niñas, 6 en total




Foto 4: Cambio de malla perimetral parte de enfrete de la escuela.



1 oto 0. Gambio de mana perimetral costado defecho de escuela.



Colocación de canal de PVC parte trasera de Dirección y clase de primer grado por filtración de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma v Sello Prector Centro Educativo Publico RECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE **POSTERIOR**

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL	01-13-1869-43	FECHA:	1/04/2024



Foto1: Balcones para mantenimiento



Foto 2: Balcón a sustituir



Foto 3: Chapas a cambiar



Foto 4: Tinaco e infraestructura para mantenimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello

Centro Educativo Público,



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraiianes
NOMBRE DEL	Guatemala	DIRECCIÓN DEL	rialjalles
ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficla Rural Mixta No.806	ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	1/04/2024



Foto 1: Cambio de interrumpores de luz, 4 en total.



Foto 2: Cambio de lamparas a focos ahorradores, instalación completa, 2 en total.



Foto 3: Cambio de viarios rotos, 9 en total.



Foto 4: Matenimiento a portón principal de la escuela.





Foto 6: Aplicación de impermiabilizante en paredes externas por filtración de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y Sell ector Centro Educativo Publico IRECCIO



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficla Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanale
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	1/04/2024



Foto1: Instalaciones previo a pintar



Foto 2: Instalaciones previo a pintar.



Foto 3: Instalaiosnes previo a pintar.



Foto 4: Instalaciones previo a pintar.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Foto 6: Instalciones previo a pintar.

Firma y sello del Preside de la SOLLAR RURA

