

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Frajanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	11/07/2024



Foto1: Baño de niños previo a su remozamiento



Foto 2: Cambio de sanitarios, baño de niños.



Foto 3: Colocación de sanitarios en baño de niños.



Foto 4: Pintura en baño de niños.



Foto 5: Pintura en baño de niñas




Foto 6: Baño niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Baño de niños terminado.



Foto 2: Baño de niñas terminado.



Foto 3: Baño de niños terminado.



Foto 4: baño de niñas terminado.





Foto 5: Clase de Párvulos pintada por dentro, terminado.



Foto 6: Clase de tercero pintada por dentro, terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: Parte trasera módulo 4.



Foto 2: Parte delantera módulo 4.



Foto 3: Cambio de lámina módulo 1.



Foto 4: Clase de primer grado.




Foto 5: Colación de ventanales primer grado.



Foto 6: Remoción malla perimetral, módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  






Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficia Rural Mixta No.806	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	km.29 carretera a El Salvador, Aldea Concepción Rabanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1869-43	FECHA:	31/07/2024




Foto 1: Parte trasera baño de niños por fuera.



Foto 2: Parte de atrás módulo 2, pintado y con canal.




Foto 3: Ventana de primer grado módulo 1.



Foto 4: Dirección



Foto 5: Colación de canal parte de atrás de módulo 1.



Foto 6: Colocación de canal de parte de atrás de módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

