

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA ✓	MUNICIPIO:	AMATITLAN ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUANA MERCEDES DARDON BLANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE 1-90 COLONIA MI ILUSION I ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2682-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/03/2024 ✓



Foto 1: En el establecimiento Educativo




Foto 2: Con Presidente de OPF y Maestros de del Establecimiento



Foto 3: Sanitarios en mal estadoes necesario sustituirlos



Foto 4: Sanitarios en mal estadoes necesario sustituirlos, es necesario colocar piso ceramico y azulejo



Foto 5: Puertas en mal estado es necesario sustituir las



Foto 6: Puertas necesitan mantenimiento


 Firma y sello del Presidente de la OPF




Julio Enrique Rodríguez Peña
 Ingeniero Civil
 Colegiado 5,694
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUANA MERCEDES DARDON BLANCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. CALLE 1-90 COLONIA MI ILUSION I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2682-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16/03/2024
 <p>Foto 7: Modulo 1, se observa el mal estado de la lamina, es necesario sustituirla</p>		 <p>Foto 8: Modulo 1, se observa el mal estado de la lamina, es necesario sustituirla</p>	
 <p>Foto 9: Cocina no cuenta con piso ceramico antidelizante</p>		 <p>Foto 10: Cocina no cuenta con piso ceramico antidelizante</p>	
 <p>Foto 11: Es necesario sustituir puerta</p>		 <p>Foto 12: Puerta necesita mantenimiento</p>	


 Presidente de la OPF



Julio Enrique Rodríguez Peña
 Ingeniero Civil
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
 Colegiado 5,694