

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA /	MUNICIPIO:	AMATITLAN /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'RAQUEL BLANDON DE CEREZO' /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA D LOTE 62 COLONIA EL MORLON /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2683-42 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024 /



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y presidente de OPF




Foto 3: Aulas, es necesario sustituir por ventanas tipo PVC



Foto 4: Se debe sustituir tinacos en mal estado



Foto 5: Se dejara plancha de concreto en cocina




Foto 6: Se debe sustituir ventana por ventana tipo PVC



Firma y sello del Presidente de la OPF

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Programa

Colegiado 5694

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA ✓	MUNICIPIO:	AMATITLAN ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM 'RAQUEL BLANDON DE CEREZO' ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA D LOTE 62 COLONIA EL MORLON ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2683-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/2024 ✓



Foto 7: Se colocara piso ceramico en aulas



Foto 8: Se colocara piso ceramico en aulas



Foto 9: Se colocara piso ceramico en aulas



Foto 10: Se colocara piso ceramico en aulas



Foto 11: Se colocara piso ceramico en aulas



Foto 12: Se colocara piso ceramico en aulas

Firma y sello del Presidente de la OPE



Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Programa