

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CLAUDIA ECHEVERRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PLAYA LINDA ALDEA TACATON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2686-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: Modulo 1, es necesario darle mantenimiento a estructura de soporte y sustitucion de lamina



Foto 4: Modulo 1, es necesario darle mantenimiento a estructura de soporte y sustitucion de lamina



Foto 5: Modulo 1, es necesario darle mantenimiento a estructura de soporte y sustitucion de lamina



Foto 6: Modulo 1, es necesario darle mantenimiento a estructura de soporte y sustitucion de lamina

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

Julio Enrique Rodríguez Peña  
 Ingeniero Civil  
 Colegiado 5,694  
  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CLAUDIA ECHEVERRIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA PLAYA LINDA ALDEA TACATON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2686-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/03/2024




Foto 7: Modulo 2, es necesario sustitucion de lamina



Foto 8: Modulo 2, es necesario sustitucion de lamina



Foto 9: Modulo 2, es necesario sustitucion de lamina



Foto 10: Modulo 2, es necesario sustitucion de lamina



Foto 11: Modulo Baños, Sanitarios en mal estado



Foto 12: Modulo Baños, sanitario en mal estado, y puertas necesitan mantenimiento

Firma y sello del Presidente de la



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Julio Enrique Rodríguez Peña  
Ingeniero Civil  
Colegiado 5,694