

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 10-55, ZONA 2, COLONIA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0334-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1.: Área de sustitución de ventanas



Foto 2.: Área de colocación de balcones salón de computación



Foto 3.: canal y bajadas pluviales



Foto 4.: Ampliación de cubierta y bajadas pluviales



Foto 5.: Fundición alrededores de cancha polideportiva



Foto 6.: Sustitución de un mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 