

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.672	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AVENIDA 12-78, ZONA 5, EL RENACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2014-43	FECHA:	14/02/24



Foto 1: Estructura en aulas lado sur con dos aulas



Foto 2: Laminas para acceso en el segundo nivel



Foto 3: Láminas en aulas del 1 al dos segundo nivel, requiere cambios



Foto 4: Sustitución de láminas galvanizadas por laminas acanaldas troqueladas aluzinc cal 26



Foto 5: Aplicación de pintura anticorrosiva en estructuras



Foto 6: Mejoramiento en sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

