

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM VILLALOBOS II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	53 CALLE 3-26, ZONA 12, COLONIA VILLA LOBOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6184-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024



Foto 1: En el establecimiento Educativo



Foto 2: Con Directora y Presidente de OPF



Foto 3: Modulo de Baños, sanitarios en mal estado




Foto 4: Modulo de Baños, sanitarios en mal estado



Foto 5: Modulo de Baños, sanitarios en mal estado











Foto 6: Modulo de Baños, sanitarios en mal estado


  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Julio Enrique Rodríguez Peña  
 Ingeniero Civil  
 Colegiado 5.694  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM VILLALOBOS II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	53 CALLE 3-26, ZONA 12, COLONIA VILLA LOBOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6184-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/03/2024
			
Foto 7: Puertas de Baños en mal estado es necesario sustituirla		Foto 8: Puertas de Baños en mal estado es necesario sustituirla	
			
Foto 9: Modulo Cocina, es necesario colocar piso antideslizante para evitar resbalarse		Foto 10: Modulo Cocina, se necesita colocar piso antideslizante para evitar resbalarse	
			
Foto 11: Modulo 1, Lamina en malas condiciones es necesario sustituirla		Foto 12: Modulo 1, Lamina en malas condiciones es necesario sustituirla	


 Julio Enrique Rodríguez Peña  
 Ingeniero Civil  
 Colegiado 5.694  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa