

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala     | MUNICIPIO:                     | VILLA NUEVA                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | MANZANA 4, LOTE 8-A, COLONIA LOMAS DE VILLA LOBOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-15-6406-43 | FECHA:                         | 20/05/2024  |



Foto 1.: Area de bodega para adaptarlo a cocina



Foto 2.: Repello



Foto 3.: Mejoramiento sistema electrico



Foto 4.: Mejoramiento en puerta y piso





Foto 5: Remozamiento porton



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la DPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

