

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Las Victorias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Avenida F Manzana A-20 Lote 18, Zona 4 Asentamiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7014-43	FECHA:	06/11/2024




Foto1: FILTRACION EN LOSA de terraza y cambio de pisos dañados módulo 1



Foto 2: LOSA CON PROBLEMAS DE FILTRACION módulo 2



Foto 3: reparación de puerta y cambio de chapa salida de emergencia módulo 2




Foto 4: aula kinder, repello por filtracion módulo 1 y cambio de chapa aula de segundo módulo 2




Foto 5: aulas prepa y tercero repello por filtracion en terraza y pared módulo 1




Foto 6: aula de sexto repello de paredes por filtracin de humedad módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
