

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Las Victorias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 Avenida F Manzana A-20 Lote 18, Zona 4 Asentamiento Las Victorias, Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-7014-43	FECHA:	06/12/2024



Foto1: FILTRACION EN LOSA de terraza , colocacion de malla modulo 1 cambio de pisos dañados módulo 1, cambio de lavamanos, sanitarios y orinales




Foto 2: LOSA CON PROBLEMAS DE FILTRACION módulo 2, cambio de tinacos modulo 2




Foto 3: reparación de puerta y cambio de chapa salida de emergencia módulo 2, colocacion de malla modulo 2, cambio de pilas ,modulo 1 y 2



Foto 4: aula kinder, repello por filtracion módulo 1 y cambio de chapa aula de segundo módulo 2




Foto 5: aulas prepa y tercero repello por filtracion en terraza y pared módulo 1



Foto 6: aula de sexto repello de paredes por filtracin de humedad módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Villa Nueva
