## **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

nisterio de Educación  3 u o 1 e m a 1 a  SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		IAS DETERMINADAS	PREVIO x DURANTE			POSTERIOR	
Contraction of the	DEPARTAMENTO:	GUATEMALA		MUNICIPIO:	VILLA NUEVA	4 To 1 - 10 - 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A	
				1			

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 3AV. LOTE 25, SECTOR 1-A ZONA 8 NOMBRE DEL E.O.U.M. COLONIA JERUSALÉN ESTABLECIMIENTO: 31/07/2024 FECHA: CÓDIGO DEL 01-15-9852-43 ESTABLECIMIENTO:



oto: 1 DIRECCIÓN DE LA J.V. CAMBIO DE LAMINA Y MANTENIMIENTO DE COSTANERAS.



Foto: 2 SALÓN 1RO. PRIMARIA J.M. CAMBIO DE 3 VENTANAS DE PVC, INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL NY BARANDAL DE METAL, Y MANTENIMIENTO DE DE 3 BALCONES



Foto: 3 REPELLO DE SALÓN DE 1RO. PRIMARIA, MONOCAPA BLANCA




Foto: 4 PISO DE 1RO. PRIMERO, PISO CERAMICO, PEGAMIX, CAPAGRUESA, SISA.



Foto: 5 MANTENIMIENTO DE 1RO PRIMARIA. COSTANERAS GALVANIZADAS, LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, TORNILLOS PULSAR



Foto: 6 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, LAVAMANOS PARA BAÑO, CEMENTO, ARENA CERNIDA, IMPLEMENTOS DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicioneias actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR DE PATINES TIE FAMILIA dente de la OPR Firma y sello del Pi

Firma y Sello Director Centro Editativo Rito

## Remonente **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación Se en tem en el e SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO X	DURANTE		POSTERIOR	
DEDARTAMENTO:	GUATEMALA		MUNICIPIO:	VILLA NUEVA		

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3Av- avenida Lote 25, Sector 1-A Zona 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-9852-43	FECHA:	18/11/2024












Foto 2: SE REPELLARA EL AREA DE ENFRENTE DE LOS DOS SALONES Y EL LADO POSTERIOR DEL SALON DE PRIMERO PRIMARIA



Foto3SE COLOCARA UNA FIALA DE BLOCK EN EL ARES DE LA TERRAZAS DE LOS SANITARIOS J.M. Y LUEGO UN DESNIVEL CIN TUVOS TENER UNA CAIDA DE AGUA FLUVIAL





Foto 4: CAMBIO DE CAJA E INSTALACION DE TUBERIA PARA LOS FOCOS.





Foto 5: ELABORACION DE REPOSADERA PARA EVITAR QUE AGUA DE LOS SANITARIOS SE RIGUE EN EL PATIO,

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden a	agregar hojas adicionales y attalinas
	3.
114	JUNTA ESCOL
311	DE PARRES DE FAN
LANGT V	10

Firma y sello del Presidente de

Firma y Sello Director Centro Educativo Público