



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Ave. 1-20 zona 2 El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2103-43	FECHA:	21/03/2024




Foto 1: acometida de luz eléctrica, reubicación de caja RH, se realiza la polarización del edificio utilizando 2 varillas de cobre ya que tras inspección se carece de las mismas.




Foto 2: Sustitución y reubicación de tableros y flipones en el primer y segundo nivel, sustitución de cableado y ducto en algunas áreas.



Foto 3: reparación de cableado eléctrico en diferentes áreas de ambos niveles




Foto 4: sustitución de ducto y toma corrientes




FOTO 5: Sustitución de flafoneras, focos interior y exterior de aulas, apagadores, iamparas de exterior para patio y rampa de acceso.




Foto 6: Cocina 1) Sustitución a plancha de metal para fogón de leña 2) Chimenea de metal que tendra salida por el area del patio, al costado de columna hasta por encima del segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Sandra Elizabeth Quintana
Firma y sello del Presidente de la OPF




José Francisco Izunux
Firma y Sello Director Cehtro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Ave. 1-20 zona 2 El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2103-43	FECHA:	22/04/2024




foto 7: sustitución de caja de registro de agua potable ubicado sobre la 1era. Calle de la zona 2 Aldea El porvenir, se debe realizar la remoción de caja de registro anterior, cambio de llave y tubería




foto 8: sustitución de tubería lineal para bomba de agua, remoción de la que se tiene por fuga y deterioro de los accesorios por sobrecalentamiento



Foto 9: fabricación e instalación de 1 puerta de metal con chapa para el área de bomba de agua, 2 puertas de metal y 2 tapaderas de metal para contenedor de basura




foto 10: sustitución de piso de cemento en el área de cocina por piso de granito, esto para velar por una mejor limpieza,




Foto 11: compra e instalación de 24 vidrios en el área de cocina y 2 en un aula aledaña.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elizabeth Quintana
Sandra Elizabeth Quintana

Firma y sello del Presidente de la OPF



Jose Francisco Tzunduk
Jose Francisco Tzunduk

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Ave. 1-20 zona 2 El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2103-43	FECHA:	30/04/2024




Foto 1: se inició con sustitución y detalles del contador, se cambio caja RH al interior del edificio, se polarizo la red eléctrica del edificio y aula de computación colocando 2 varillas de cobre




Foto 2: trabajo de reubicación-sustitución de tableros, cambio de flipones, cableado ducto, conyevará trabajo de albañilería, picado, rellenado, tallado y pintura de las áreas trabajadas.




Foto 3: trabajo de cableado y ducto para bombillas, apagadores, cables que se encontraban al aire o expuestos




Foto 4: trabajo en las sustitución de todos los tomacorrientes del edificio, incluyendo la instalación nueva de todos los tomacorrientes para aula de computación




Foto 5: trabajo para la sustitución de flafoneras, 114 focos de interior 4 bombillos de exterior led 40 wt, 3 bombillos de exterior led 50 wt, apagadores, pantallas led hacia el patio




Foto 6:1) trabajo para sustitución de parilla improvisada a plancha de metal para fogón 2) Chimenea de lamina de alución de 7.5 m de altura y puerta del fogón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elizabeth Quintana
Sandra Elizabeth Quintana

Firma y sello del Presidente de la OPF



José Francisco Izunux
José Francisco Izunux

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Ave. 1-20 zona 2 El Porvenir, Villa Canales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2103-43	FECHA:	18/05/3034




Foto 7: trabajo sustitución de llave de paso de agua potable ubicado sobre la 1era. Calle de la zona 2, se escabó 2.80m de muro perimetral debido a fuga en tubería. Se reubicó registro.




Foto 8: sustitución de tubería lineal para bomba de agua, remoción de la que se tiene por fuga y deterioro de los accesorios por sobrecalentamiento



Foto 9: fabricación e instalación de 1 puerta de metal con chapa para el área de bomba de agua, 2 puertas de metal y 2 tapaderas de metal para contenedor de basura




Foto 10: sustitución de piso de cemento en el área de cocina por piso de granito, esto para velar por una mejor limpieza,



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Elizabeth Quintana
Sandra Elizabeth Quintana

Firma y sello del Presidente de la OPF



José Francisco Tzunuz
José Francisco Tzunuz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

