

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Adrián Morales Barillas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Pocitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2104-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: Estructura y cubierta de Lamina



Foto 2: Sanitarios y accesorios



Foto 3: Sustitución de Piso de granito por azulejo



Foto 4: Repocisión de puerta principal y reparación de puerta de baño



Foto 5: Reparación y sustitución de área de cocina




Foto 6: Mantenimiento de Balcon de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA
 ADRIAN MORALES
 BARILLAS
 CONSEJO
 DE PADRES
 DE FAMILIA
 ALDEA LOS POCITOS
 VILLA CANALES GUATEMALA

ESCUELA PÚBLICA RURAL ADRIAN MORALES BARILLAS
 DIRECCIÓN
 VILLA LOS POCITOS
 VILLA CANALES GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Adrián Morales Barillas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Pocitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2104-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: Estructura y cubierta de Lamina



Foto 2: Sanitarios y accesorios



Foto 3: Sustitución de Piso de granito por azulejo



Foto 4: Repocisión de puerta principal y reparación de puerta de baño




Foto 5: Reparación y sustitución de área de cocina



Foto 6: Mantenimiento de Balcon de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público