

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 760 LOS LLANOS, IRMA REYES SECAIDA DE G	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 25 B, CASERIO LOS LLANOS, ZONA 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2112-43	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: CAMBIO DE LAMINA DAÑADA POR ARENA VOLCANICA ACUMUADA




Foto 2: COLOCACIÓN DE LAMINA DONDE HABIA




Foto 3: REPARACIÓN DE CANAL Y LIMPIEZA




Foto 4: INSTALACIÓN DE TECHO SOBRE PORTON




Foto 5: SOLDADURA EN AREA DAÑADA DE PORTON



Foto 6: INSTALACIÓN DE DRENAJES PARA AGUAS FLUVIALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rubén...</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 760 LOS LLANOS, IRMA REYES SECAIDA DE G	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 25 B, CASERIO LOS LLANOS, ZONA 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2112-43	FECHA:	23/04/2024




Foto 1: CERNIDO EN LA PARED DE COCINA




Foto 2: AMPLIACIÓN DE COCINA




Foto 3: AMPLICACIÓN DE COCINA




Foto 4: GALERA CON TECHO PARA PILA



Foto 5: INSTALACIÓN DE DRENAJE PARA PILA



Foto 6: TORTA DE CEMENTO PARA AREA DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rubén J. J. J. J.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 760 LOS LLANOS, IRMA REYES SECAIDA DE G	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 25 B, CASERIO LOS LLANOS, ZONA 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2112-43	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PARA AGUAS FLUVIALES Y RESIDUALES



Foto 2: EL AGUA SALIA HACIA LA CALLE , AFECTANDO A TERCERAS PERSONAS



Foto 3: LA SALIDA DEL AGUA HACIA CALLE QUEDO COLAPSADA POR TRABAJOS DE RECAPEO EN LA CARRETERA PRINCIPAL Y EL AGUA AFECTABA A TERCERAS PERSONAS




Foto 4: REPRESENTA UN PELIGRO EL NO TENER UN PARED QUE RESGUARDE A LOS NIÑOS




Foto 5: LA MAYA SE ARRUINO, Y LOS NIÑOS TIRAN EL BALON AL TERRENO VECINO, LAS COLUMNAS NECESITABAN CAMBIO POR SEGURIDAD.




Foto 6: ÁREA POR DONDE ENTRAN PERROS Y PERSONAS AJENAS A LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rubén J. J. J. J. J.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
-------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------	--