

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea San Cristóbal Buena Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Cristóbal Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2114-43	FECHA:	23/04/2024



Foto 1: Fabricación e instalación de puerta de rejas de metal 2.35x 2.30



Foto 2: Reparación de repello y cernido de paredes de la cocina




Foto 3: Desinstalación de lamina area complicada podrida llena de oillon y estructura debil



Foto 4: Muro Perimetral de l




Foto 5: Pintura de muros exterior e interior



Foto 6: sustitucion de cableado electrico de 3 cajas de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Sian Marroquin
JUANA SIAN MARROQUIN DE HUIE
Firma y sello del Presidente de la OPF



Irís Araceli Aguilar López
IRIS ARACELI AGUILAR LÓPEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta San Cristóbal Buena Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Cristobal Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2114-43	FECHA:	21/05/2024




Foto1: pintura de muro interior exterior con pintura celco plus




Foto 2: pintura de muros interior exterior con celco plus




Foto 3: pintura de muro interior exterior con pintura celco plus



Foto 4: Instalacion de lamina troquelada Aluzinc




Foto 5: pintura de muro exterior e interior con pintura celco



Foto 6: desinstalacion de lamina podrida llena de ollin y estructura debil

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Sian Marroquin
Juan Sian Marroquin de Huite
Firma y sello del Presidente de la OPF



Iris Araceli Aguilar López
Iris Araceli Aguilar López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta San Cristóbal Buena Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Cristóbal Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2114-43	FECHA:	21/05/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral de bloques con medida 8.70 largo por 2.60 de altura con cemento corrido de 0.40x0.20 y 3 columnas resaltadas 0.20x0.25 materiales y mano de obra




Foto 2: lámparas de 2x40 tipo listón, interruptores doble marca bticino




Foto 3: Repello de muro de la cocina



Foto 4: cernido en el muro de la cocina




Foto 5: Fabricación e instalación de una ventana metal 0.80x1.00 con lamina 1/16 tubo 1 1/4 chapa de 18 angular de 1 1/4




Foto 6: para la cocina fabricación e instalación de ventana metal 0.80x1.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juan Carlos Morroquin</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta San Cristóbal Buena Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Cristóbal Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2114-43	FECHA:	21/05/2024




Foto 1: Mantenimiento de Estufa Rural




Foto 2: sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 3: Fabricacion e instalacion de puerta de reja de metal de 2.35 x 2.30 con tubo 1 1/2" x 1 1/2"x1 chapa riel stanley rodos staley




Foto 4: pintura de muros exteriores con pintura celco plus




Foto 5: pintura de muros exteriores con pintura de celco plus lavable



Foto 6: fabricacion e instalacion de reja de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Sian Marroquin
Juana Sian Marroquin de Huite
Firma y sello del Presidente de la OPF



Iris Araceli Aguilar López
Iris Araceli Aguilar López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

