

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	VILLA CANALES	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO NEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2134-43	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada al 26. Sustitución de capote en el módulo 1




Foto 2: sustitución de estructura portante de madera por metal y aplicación de pintura en el módulo 1.




Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada cal 26. Lijado y pintado de estructura en el módulo 2. Instalación de canal.



Foto 4: Sustitución de ventana de metal por ventana de pvc . Lijado y pintado de balcones en el módulo 1








Foto 5: Instalación de Piso ceramico.



Foto 6: Pintura de muros en area de exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello/Director Centro Educativo Público 
--	---