

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-7520-43	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: MÓDULO No. 1 SE OBSERVA LA LÍNEA DE DRENAJE ACTUAL ESTA A FLOR DE TIERRA POR LO QUE SE NECESITA LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADO



Foto 2: MÓDULO No. 1 DRENAJES, SE NECESITA LA REALIZACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO PARA LA LIMPIEZA ADECUADA DEL SISTEMA DE DRENAJES DEBIDO A LA LONGITUD




Foto 3: MÓDULO No.2 AULA No. 1 QUE NECESITA LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DAÑADA




Foto 4: MÓDULO No. 2 AULAS NECESITA LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEBIDO A LAS GOTERAS EXISTENTES



Foto 5: MÓDULO No. 3 AULAS QUE NECESITAN LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA






Foto 6: MÓDULO NO. 3 AULAS QUE NECESITAN LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DEBIDO A ESTAR DETERIORADAS POR EL TIEMPO DE USO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

