

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Seccional No. 10	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0020-43	FECHA:	28/02/2024




Foto 1: El repello de paredes se encuentra en muy deteriorado por lo que necesita sustitución.




Foto 2: La pares de la cocina y la puerta ya estan deterioradas por lo que se necesita su mejora.



Foto 3: La instalación de agua en la cocina esta muy deteriorada y sin funcionamiento, por lo que necesita ser mejorada.




Foto 4: El tinaco que distribuye agua para el ambiente de la cocina ya esta deteriorado, por lo que se necesita su sustitución.



Foto 5: La red de energía eléctrica se encuentra en mal estado en algunas aulas y la cocina, por lo que se necesita sustitución del cableado.




Foto 6: La red de tubería de agua potable se encuentra deteriorada por lo que necesita sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---