

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Esther Marroquín Solórzano de Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 6-417 zona 3 Primer Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0027-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Impermeabilización de losa




Foto 2: Mantenimiento de estructura de puertas de metal y sustitución de chapas



Foto 3: Sustitución de piso de granito



Foto 4: Sustitución de puertas de metal (cocina y bodegas)




Foto 5: Sustitución de puerta de servicio sanitario




Foto 6: Sustitución de ventanas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Argelia Marilacortez castillo*  
Firma y sello del Presidente de la OEA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Esther Marroquín Solórzano de Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 6-417 zona 3 Primer Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0027-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 7: Sustitución de llaves de chorro y paso



Foto 8: Sustitución de vidrios




Foto 9: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras




Foto 10: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos



Foto 11: Sustitución de planchar de concreto de patios




Foto 12: Sustitución de bajada de agua pluvial de tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

*Argelia Manríquez Castillo*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

