

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Esther Marroquín Solórzano de Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 6-417 zona 3 Primer Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0027-43	FECHA:	30/06/2024



Foto1: Impermeabilización de losa




Foto 2: Mantenimiento de estructura de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de chapas de puertas de metal




Foto 4: Sustitución de puertas de metal (cocina y bodegas)



Foto 5: Sustitución de puerta de servicio sanitario




Foto 6: Sustitución de ventanas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Argelia Marilia Perez castillo*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Esther Marroquín Solórzano de Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 6-417 zona 3 Primer Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0027-43	FECHA:	30/06/2024



Foto 7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de piso de granito



Foto 9: Sustitución de bajadas de agua pluvial de tubo 3"




Foto 10: Sustitución de focos ahorradores



Foto 11: Sustitución de plafoneras para focos



Foto 12: Sustitución de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Argelia Marilia Perez castillo      Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo P  
ESTHER MARROQUIN SOLÓRZANO DE PALACIOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Esther Marroquín Solórzano de Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 6-417 zona 3 Primer Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0027-43	FECHA:	30/06/2024



Foto 13: Sustitución de pila de plástico de dos lavaderos




Foto 14: Reparación de red de drenaje y agua potable




Foto 15: Sustitución de llaves de chorro



Foto 16: Sustitución de llaves de paso




Foto 17: Sustitución de llaves de cheque



Foto 18: Sustitución de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Esther Marroquín Solórzano de Palacios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 6-417 zona 3 Primer Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0027-43	FECHA:	30/06/2024

**Foto 19: Pago de mano de obra por sustitución de 400 metros cuadrados de planchas de concreto de patios.**

**Foto 20: Sustitución de servicios sanitarios y accesorios.**



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...

Argelia Masilia Perez Castillo  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

