

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN Cerrito del Maíz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerrito del Maíz zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5096-42	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Es necesario cambiar la estufa artesanal ya que por filtración de agua de lluvia se deterioró presentando oxidación.



Foto 2: La chimenea se deterioró y oxidó por filtración de agua de lluvia.




Foto 3: Es necesario cambiar la estufa artesanal ya que por filtración de agua de lluvia se deterioró presentando oxidación.



Foto 4: Se debe sustituir la mesa de cemento ya que presenta deterioro por humedad debido a filtración de agua






Foto 5: Reparación de repello y cernido de pared de la cocina ya que debido a las fuertes lluvias se ha deteriorado año con año



Foto 6: Reparación de repello y cernido de pared de la cocina ya que debido a las fuertes lluvias se ha deteriorado año con año

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN Cerrito del Maíz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cerrito del Maíz zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-5096-42	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Se deben sustituir los 4 servicios sanitarios ya que por el paso de los años y el fuerte uso se encuentran tapados.




Foto 2: Se deben sustituir los 4 servicios sanitarios ya que por el paso de los años y el fuerte uso se encuentran tapados.




Foto 3: Se deben sustituir los 4 servicios sanitarios ya que por el paso de los años y el fuerte uso se encuentran tapados.




Foto 4: Se deben sustituir los 4 servicios sanitarios ya que por el paso de los años y el fuerte uso se encuentran tapados.




Foto 5: Se debe sustituir la pila ya que se le han realizado varias reparaciones durante los ciclos escolares pasados pero actualmente ya no es capaz de seguir almacenando agua potable.




Foto 6: Se debe realizar reparación de repello y cernidos de paredes en los 4 servicios sanitarios ya que debido a las fuertes lluvias se han dañado con humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

