



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                        |                                |                               |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango          | MUNICIPIO:                     | Huehuetenango                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB De Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Carrizal Arriba, zona 3 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-01-5884-45          | FECHA:                         | 03/04/2024                    |



Foto 1, sustitución de ventanas de hierro por PVC , aplicación pintura en interior y exterior




Foto. 2 sustitución de techo, lámina por lámina




Foto 3. Sustitución de canal pluvial, sustitución de focos y plafoneras, cambio de cableado.



Foto 4. Complemento de techo de patio




Foto 5: Sanitario, mejoramiento de paredes, cambio de inodoros, sustitución de torta por piso de granito, colocación de azulejo en 1 metro de paredes



Foto 6. Sustitución de balcones y aplicación de pintura de en interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la Organización de Mujeres de Mariam

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Carrizal Arriba, Huehuetenango